

2008年（平成20年）5月15日

各 位

会社名 株式会社 ティン  
代表者名 代表取締役社長 市野 諒  
（JASDAQ・コード番号 7217）  
問合せ先 取締役（管理課担当）那須 賢司  
（TEL. 045 - 810 - 5511）

## 当社一部製品の品質不具合による部品交換に関するお知らせ

この度、当社の一部製品において、下記の品質不具合が判明いたしました。

当該製品は国土交通省への届け出を必要とするリコール対象の部品ではありませんが、回収の上で対策品と交換することといたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 対象製品

当社製全長調整式ダンパーのストラットタイプの一部車種（ロアブラケット部）

#### 2. 不具合の状況

対象製品の一部の車種において、当該ロアブラケット部の固定部品が緩んだ状態での長期間の使用で、かつ腐食等の複合要因が重なることによってロアブラケット下端部に亀裂が生じて、最悪の場合は走行不能になる可能性があります。

#### 3. 対応

当社製品の取扱店舗において、当該部品（ロアブラケット）を対策品と交換いたします。

#### 4. 業績に与える影響

平成20年3月期については、32百万円を特別損失に計上しております。

平成21年3月期の業績に与える影響につきましては軽微であります。

今後も、より一層の品質管理の徹底と再発防止に努めてまいります。

以 上